SEREMI
Región de Coquimbo
Ministerio de Salud

Folio N° 030744

ACTA

Fecha :

Hoja :

En MONTE PATRIA a 28 de OCTUBRE de 2019, siendo las 15:50 horas, el (la) señor (a) EDUARDO ALCAYAGA I, Funcionario (a) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo, se constituyó en visita de inspección en VERTEDERO MUNICIPAL DE MONTE PATRIA, ubicado en SECTOR CERRO ALGUACHADO N° S/N, comuna de MONTE PATRIA, propiedad de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, RUT N° 69.040.800-7, con domicilio en CALLE DIAGUITAS N° 31, comuna de MONTE PATRIA, representado por CAMILO OSSANDON ESPINOZA, RUT N° 13.746.866-2, con domicilio en CALLE DIAGUITAS N° 31, comuna de MONTE PATRIA, teléfono 994338290, dirección electrónica _____

Razón de la visita: FISCALIZACION POR PROGRAMA

HECHOS CONSTATADOS: 1. QUE EN VISITA DE INSPECCION A VERTEDERO SE CONSTATA LO SIGUIENTE:

2. FALTA TERMINAR Y REGULARIZAR ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO, QUE PRESTA SERVICIO A SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL.
3. FALTA DOTAR DE EQUIPO O MAQUINARIA DE MAYOR CAPACIDAD PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COBERTURA
4. FALTA REPARAR EQUIPO COMPACTADOR (BODILLO), EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
5. SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE BASURA EXPUESTA, SIN COBERTURA
6. SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE BASURAS FUERA DEL SITIO DE DISPOSICION
7. SE OBSERVA LA EXISTENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS (PERROS) AL INTERIOR DEL SITIO.
8. SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE VECTORES (MOSCAS)
9. FALTA CIERRE PERIMETRAL EN VARIOS SECTORES DEL SITIO.
10. QUE EN RAZON A LO ANTERIOR ES QUE

Se cita a prestar declaración por los hechos reseñados en la presente Acta de Inspección, que puedan ser de su responsabilidad a D. REPRESENTANTE LEGAL con todos sus medios de prueba a la Oficina Comunal de

EDN Impresores - Calle Nueva Dos 1240 - B. Industrial - Coquimbo